



2022年3月16日の地震に関するアンケート結果

回答数 53社

1. 3月16日の地震による被害の有無




2. 大きな被害は何に関係するものか



3. 被害の内容

工作機械の油漏れ
 壁用石膏ボード上のクロスひび割れ
 書類の散乱等、壁クラック、天井はがれ等
 金型落下(1型)
 加工設備の故障
 シャッターの破損
 物が倒れた・移動したことによる出荷前製品への傷
 設備が移動し、自動付帯設備とのセッティングが崩れ再調整が必要となった案件多数。
 窓ガラス・ショーケースのガラス破損、天井の破損。設備のオイル流出。床の沈下。
 社屋の外壁、内壁にクラック発生。書類の散乱。
 ドキュメント用のプリンターが落下し破損
 天井、壁、窓の破損。
 製造ラインの設備の一部損壊、資材や備品の散乱等
 商品&製造品の自動倉庫の棚ずれ等
 事務オフィスの一部書棚倒れ、OA機器の損壊等
 グループ会社のホームセンターの店舗損壊、棚ずれ等
 電車普通による出社できない→一部リモート対応
 一部加工設備、備品での被害有り(固定マウントからの脱落、加工設備からの加工油、加工水モレが床一面への広がり、キャビネットの転倒等)
 小型加工機の転倒、棚の崩壊等
 建物及び建物附属設備等の一部破損
 人的被害、ケガ人等はいないが、家屋内の片付けや避難したことにより一睡もできなかった為欠勤、又は子供の通っている保育所が地震により休園になった為欠勤、などの内容で数名の欠勤者が出た。
 一部加工設備、備品での被害有り(固定マウントからの脱落、加工設備からの加工油、加工水モレが床一面への広がり、キャビネットの転倒等)
 天井裏の上水道配管が外れ、水漏れが発生した。
 設備の倒壊
 天井及び蛍光灯・配管部の破損、
 什器類の落下による破損
 食器被害、クロス破れ、ビルのEV停止等
 設備の位置ずれによる生産不可、部品落下による損害、建物外壁クラック、内装ひび割れ等、多数
 工作機械の破損・再調整

4. 被害に対して支援は必要か？



現状では自社やグループ会社で対応予定

直後であり、現時点では判断できない。

設備の修復支援が欲しい